


Pocket Inspections		26.06.2020, 14:10	
PROJEKT	Projekt DEMO	ADRES	Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
NUMER REFERENCYJNY	KRK-546879254	INWESTOR	SOLVE-NET
UTWORZYŁ	Marcin Pawlik email: info@solvenet.pl telefon: 660312716	GENERALNY WYKONAWCA	Pocket Inspections
DATA ROZPOCZĘCIA	26.06.2020	DATA ZAKOŃCZENIA	26.06.2021

RAPORT ZADAŃ - Projekt DEMO

ZGŁOSZEŃ: 12

LEGENDA


A: 8, 11




Piętro 1

PRACE WYKOŃCZENIOWE

ZGŁOSZEŃ: 5

#1	Odchylenia od pionów powyżej normy			Prace wykończeniowe	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:27	TYP ZGŁOSZENIA	Usterka
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	30.04.2020
LOKALIZACJA		UWAGI			
 Piętro 1  Piętro 1  Fot. 1  Fot. 2					

#3	Porysowana stolarka okienna m. 77			Prace wykończeniowe	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:28	TYP ZGŁOSZENIA	Usterka
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Okno-Pol
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	
LOKALIZACJA		UWAGI			
  Piętro 1  Fot. 3  Fot. 4					

#5	Zarysowany szyld drzwi m.44			Prace wykończeniowe	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:29	TYP ZGŁOSZENIA	Usterka
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Okno-Pol
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	02.09.2020
LOKALIZACJA		UWAGI			



Piętro 1



Piętro 1



Fot. 5



Fot. 6

#8	Uzupełnić ubytki tynku				Prace wykończeniowe	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:29	TYP ZGŁOSZENIA	Usterka	
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net	
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	26.03.2020	
LOKALIZACJA		UWAGI				



MASTER BEDROOM

Piętro 1



Piętro 1



Fot. 7




Fot. 8

#11	Malowanie do poprawy			Prace wykończeniowe	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:31	TYP ZGŁOSZENIA	
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	26.03.2020
LOKALIZACJA		UWAGI			
  Piętro 1  Fot. 9  Fot. 10					

KONSTRUKCJA

ZGŁOSZEŃ: 3

#2	Przecieki posadzki w garażu podziemnym			Konstrukcja	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:27	TYP ZGŁOSZENIA	Usterka
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	26.03.2020
LOKALIZACJA		UWAGI	Wykwity wapienne, degradacja posadzki		



Piętro 1




Piętro 1




Fot. 11



Fot. 12

#6	Poprawić wykończenie muru oporowego			Konstrukcja	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:29	TYP ZGŁOSZENIA	
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	18.04.2020
LOKALIZACJA		UWAGI			
 Piętro 1  Piętro 1  Fot. 13  Fot. 14					

#10	Ubytki oraz degradacja posadzki				Konstrukcja	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:31	TYP ZGŁOSZENIA	Usterka	
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net	
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA		
LOKALIZACJA		UWAGI				



Piętro 1



Piętro 1



Fot. 15




Fot. 16

POZOSTAŁE PRACE

ZGŁOSZEŃ: 2

#4	Klawiszowanie i pęknięcia płyt chodnikowych				Pozostałe prace	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:28	TYP ZGŁOSZENIA	Zadanie	
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net	
STATUS	Nowy	DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	26.03.2020	
LOKALIZACJA		UWAGI	Liczne pęknięcia i klawiszowymi płyt - strona zachodnia budynku			



Piętro 1



Piętro 1



Fot. 17



Fot. 18

#7	Zabrudzenia kostki brukowej			Pozostałe prace	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:29	TYP ZGŁOSZENIA	Zadanie
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	Solve-Net
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	30.04.2020
LOKALIZACJA		UWAGI	Strona południowa		
					
Piętro 1		Piętro 1		Fot. 19	
					
				Fot. 20	

INSTALACJA ELEKTRYCZNA/TELETECHNICZNA

ZGŁOSZEŃ: 1

#9	Sprawdzić stan systemu PPOŻ				Instalacja elektryczna/teletechniczna	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 12:30	TYP ZGŁOSZENIA		
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	FIRE-Sys	
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	04.05.2020	
LOKALIZACJA		UWAGI	Inspekcja systemów PPOŻ			



Piętro 1



Piętro 1




Fot. 21



Fot. 22

UWAGI BHP

ZGŁOSZEŃ: 1

#12	Zabezpieczyć wykop przed możliwością wpadnięcia			Uwagi BHP	
UTWORZONO	26.06.2020, 13:45	OSTATNIA AKTUALIZACJA	26.06.2020, 13:46	TYP ZGŁOSZENIA	
ZGŁASZAJĄCY	Marcin Pawlik - Pocket Inspections	ODPOWIEDZIALNY	-	WYKONAWCA	FIRE-Sys
STATUS		DATA ROZPOCZĘCIA		DATA ZAKOŃCZENIA	26.03.2020
LOKALIZACJA		UWAGI	Uwagi po kontroli BHP		
 Piętro 1			 Piętro 1		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

LICZBA ZDJĘĆ: 22



Fot. 1



Fot. 2




Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22